

Cliente:	ENERGIE SpA	Identificativo:	GRU 01	Apparecchio:	Carroponte a doppia velocità		
Anno / periodo:	2023			Costruttore Apparecchiatura:	GENTILI BRIGHI	Costruttore Paranco:	ND
Sito:	VAL CHISONE			Matr. / N. Fab Apparecchiatura:	ND	ID / Matr. Paranco:	ND
Reparto:	C.LE FENESTRELLE			Portata:	50/12 ton	RFID:	GRU 01
Cod.	Gruppo		Sottogruppo		Conforme	Interventi	Annotazioni
01	Pulsantiera / Radiocomando / Manipolatori		Pulsanti / Leve / Emergenza		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Segnalatore acustico		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
			Cavi		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
02	Festoni		Cavi		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Carrellini		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Guide		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Arrotolatore		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
03	App. Elettrica		Sezionatore / Interruttore / Quadro		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Cablaggio		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Teleruttore e relè		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
04	Gancio / Bozzello		Sicurezza antisgancio		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Presenza cricche		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Perno di connessione catena / gancio		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
			Deformazione		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Rotazione (cuscinetto)		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
05	Catene / funi di sollevamento		Lubrificazione		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Controllo visivo / ancoraggio / capofisso		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
			Misura		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	FUNE 25 MM
			Raccogli catena / Tamburo / Pulegge		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Controllo magneto-induttivo		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
06	Catena di manovra		Carrello		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
			Ponte		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
			Paranco		<input type="checkbox"/> N/A	NO	
07	Freni		Scorrimento ponte		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Sollevamento		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Traslazione carrello		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
08	Riduttori		Sollevamento		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Traslazione		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Scorrimento		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
09	Motori		Traslazione		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Sollevamento		<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	
			Rotazione		<input type="checkbox"/> N/A	NO	

Cod.	Gruppo	Sottogruppo	Conforme	Interventi	Annotazioni
		Scorrimento	<div></div> SI	NO	
		Rumorosità	<div></div> SI	NO	
10	Ruote	Carrello	<div></div> SI	NO	
		Ponte	<div></div> SI	NO	
11	Rotaie	Carrello	<div></div> SI	NO	
		Ponte	<div></div> SI	NO	
12	Lubrificazione	Livelli olio	<div></div> SI	NO	
		Ingrassaggio	<div></div> SI	NO	
13	Serraggio collegamenti bullonati		<div></div> SI	NO	
14	Struttura / Carpenterie metalliche	Vie di corsa	<div></div> SI	NO	
		Bandiera	<div></div> N/A	NO	
		Ancoraggio struttura	<div></div> SI	NO	
		Colonna	<div></div> N/A	NO	
		Ponte	<div></div> SI	NO	
15	Fine corsa / Respingenti / Tamponi / Allineamento		<div></div> SI	NO	
16	Cartellonistica / Segnaletica		<div></div> SI	NO	
17	Limitatore di carico / frizione (indicare se presente)		<div></div> N/A	NO	
18	Prova di carico (indicare il carico applicato)		<div></div> N/A	NO	
19	Documentazione / Targhetta identificativa		<div></div> SI	NO	
20	Sistema sospensione paranco		<div></div> N/A	NO	

Strumenti di misura utilizzati:	Calibro a corsoio in dotazione all'operatore
Data del controllo:	11/12/2023
Nome e cognome operatore A.T.S S.r.l. :	Roberto Rossi
Firma operatore A.T.S S.r.l. :	

Legenda	
1	NON CONFORMITÀ GRAVE TALE DA PREGIUDICARE LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIATURA, necessario fermo macchina o ripristino urgente
2	ANOMALIA CHE NON PREGIUDICA LA SICUREZZA, ma è necessario un intervento tecnico
3	ANOMALIA CHE NON PREGIUDICA LA SICUREZZA, da mantenere sotto osservazione
4	INTERVENTO CONSIGLIATO per aumentare sicurezza e/o efficienza dell'apparecchiatura